



COM  
**CARIBA, S. L.**

Productos químicos de  
mantenimiento e higiene  
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)  
36214 VIGO (España)  
Tfno/Fax: (+34)986299710  
www.caribasl.com  
e-mail: info@caribasl.com

## FICHA TÉCNICA

# FERROLIMP

## DESOXIDANTE-PASIVANTE DE METALES SUPERENÉRGICO

**PROPIEDADES:** Enérgico limpiador desengrasante para todo tipo de superficies metálicas. Elimina restos de grasa, taladrinas, óxidos y demás suciedades que se acumulan regularmente durante los procesos de mecanización y montaje. Deja las superficies tratadas limpias y brillantes. Al efectuar una limpieza con este producto estamos haciendo 3 a la vez, decapar, desoxidar y pasivar, por esto lo convierte en un producto de grandes prestaciones y económico, al ahorrar tiempo y mano de obra.

**APLICACIONES:** En todo tipo de talleres de mecanizado de metales férricos, navieras, construcción, mantenimiento industrial, mecanizadoras, estructuras metálicas, etc. Para todo tipo de superficies metálicas. Especial para el acero inoxidable. Limpia y decapa las soldaduras de aluminio.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

<b>Aspecto:</b>	<b>Líquido transparente.</b>
<b>Color:</b>	<b>Rojo.</b>
<b>pH:</b>	<b>Ácido</b>
<b>d=</b>	<b>1.300±0.020 gr/cc.</b>

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

<u>Componentes</u>	
	Ácidos inorgánicos
	Tensioactivos
	Glicoles

**DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:** Usar guantes. Se puede aplicar por pulverizado, por inmersión, o con la ayuda de un trapo.

Inmersión: dilución en agua en proporción de 1:1 a 1:3. Máximo 30 min.

Pulverización: Dilución en agua de 1:1 a 1:5. Frotar con un trapo y aclarar con agua.

Según el grado de suciedad puede diluirse en agua hasta un 10%.

### PRECAUCIONES:

Palabra de advertencia: **Peligro**

Frases H:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Frases P:

P280 Llevar guantes/prendas/máscara de protección..

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico..

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional o internacional vigente.

P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL(o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Restringido a usos profesionales.

Consérvese únicamente el recipiente de origen.

Contiene: Ácido fosfórico 50%, ácido ortofosfórico 50%

REGISTROS:Fabricante R.I.-08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.